



# Yacimiento arqueológico S'Hospitalet Vell

Monumentos — Yacimientos arqueológicos



**Calle**  
Carretera de Cales de Mallorca, S/N 07689  
Manacor, Islas Baleares/Illes Balears (Islas  
Baleares/Illes Balears)  
España

**Contacto**  
Tlfno 971 84 30 65

**Creado por**  
Técnico PREDIF 25/07/2019

**Última modificación por**  
PREDIF Técnico 3 28/04/2020



Las condiciones de accesibilidad de este recurso turístico han sido analizadas por expertos

## Información general

La primera gran área y más antigua, es de mediados del 2º milenio a.C. Encontramos un poblado de navetas que se caracterizan por ser pequeños núcleos formados por varias familias. En Hospitalet Vell hay cuatro de estos edificios, en forma de nave invertida, todos ellos de diferentes dimensiones. Existen 9 paneles informativos en 3 idiomas, disponen de un código QR que puede ser usado con un dispositivo móvil. Ofrecen información sobre: Vídeos subtítulos e interpretados en lengua de signos, notas de voz, enlaces a Internet, fotografías con descripción, textos de los paneles. Enlace de al portal accesible para visitar los yacimientos: <https://accessible.museudemanaor.com/api/ca/node/33>



## Atención al público y otra información de interés



Observaciones: **no existe servicio de atención al público. La cancela está siempre abierta.**

### Datos generales

El nombre del recurso turístico es fácil de ver y de leer: **sí**

Puedes entrar con perro de asistencia: **sí**

Hay dispositivos que te envían mensajes de información a tu móvil. Son unas tecnologías llamadas beacon y bluetooth: **no**

Hay página web de este recurso turístico: **no**

Tarifas especiales: **entrada gratuita**

Hay sillas de ruedas todoterreno para actividades en el campo: **no**

Hay visitas guiadas: **sí**

Observaciones: **para las visitas guiadas se deben reunir grupos suficientes de personas.**

### Elementos Visitas

Se cuenta con dispositivos portátiles de audioguía, en distintos idiomas: **no**

Se cuenta con dispositivos portátiles de signoguías: **no**

Se cuenta con guías multimedia: **no**

Se dispone de ayudas técnicas o productos de apoyo para personas con discapacidad: **no**



## Accesibilidad cognitiva

Hay bancos y sillas para descansar.

Es fácil recorrer el edificio. Hay carteles y señales para orientarte.

No hay zonas oscuras que puedan dar miedo en el recorrido.

El edificio está en una sola planta.

Cada objeto de la exposición tiene un cartel que explica lo que es.

Hay visitas guiadas para grupos de personas con discapacidad. Debes reservar la visita guiada.



## Accesibilidad general

### Recinto de aparcamiento privado

Observaciones: **se puede entrar en coche hasta las inmediaciones de los restos arqueológicos pero la cancela de acceso no es accesible.**

#### Acceso interior

El acceso se realiza: **sin desniveles**

#### Datos generales

El establecimiento cuenta con aparcamiento propio: **sí, dentro de sus instalaciones**

El aparcamiento dispone de plazas reservadas para PMR: **no**

### Entorno inmediato

Observaciones: **el entorno inmediato es una carretera sin acceso peatonal.**

### Acceso al establecimiento

#### Datos generales

El acceso analizado es: **el principal**

El acceso se realiza sin desniveles: **sí**

El acceso se realiza: **sin desniveles**

#### Puerta de acceso

El espacio anterior a la puerta es: **horizontal**

El espacio posterior a la puerta es: **horizontal**

Diámetro libre de giro antes de la puerta: **150 cm**

Diámetro libre de giro después de la puerta: **150 cm**

Tipo de puerta: **batiente**

Número de hojas: **dos hojas**

Tipo de apertura: **hacia el interior**

Ancho libre de paso de la puerta, aportado por una sola hoja: **180 cm**

Ancho libre de paso de la puerta, aportado por todas las hojas: **180 cm**

Material de la puerta: **reja**

La puerta está equipada con muelle de retorno: **no**

Se dispone de portero automático: **no**

### Itinerario horizontal

Itinerario desde: **sendero**

Itinerario hasta: **mirador sobre talaiot**

El itinerario se realiza: **con escalera**

## Escalera

### Datos generales

Planta en la que inicia la escalera: **sendero**

Planta en la que termina la escalera: **mirador**

### Características

Ancho útil de la escalera: **108 cm**

La escalera tiene pasamanos: **sí, a ambos lados**

Existe al final y/o principio de la escalera una franja de pavimento táctil y color contrastado: **no**

### Pasamanos y barandillas

Los pasamanos son dobles: **no**

Altura del pasamanos superior: **100 cm**

Los pasamanos están prolongados en los extremos: **no**

El pasamanos es continuo en los rellanos intermedios: **sí**

La sección del pasamanos permite el paso continuo de la mano: **no**

### Escalones

Todos los escalones tienen la misma altura: **sí**

Altura máxima de los escalones: **14 cm**

Todos los escalones tienen la misma profundidad: **sí**

Profundidad mínima de la huella: **30 cm**

Tipo de contrahuella: **sin tabica**

A ambos lados de los escalones se dispone de un zócalo de protección: **no**

El pavimento de las huellas es antideslizante: **sí**

Los bordes de los escalones están señalizados: **no**

### Otra información

Existe bajo la escalera algún espacio con una altura inferior a 220 cm: **sí**

En caso afirmativo, se dispone en ese espacio de un elemento de cierre y restricción de paso: **no**

## Sala de exposiciones



Observaciones: **para llegar al primer yacimientos hay que transitar durante 205 metros por un sendero con anchuras entre 190 - 200 cm. El pavimento es de arena algo disgregada y con insuficiente compactación. La pendiente longitudinal oscila entre 0 y 4%. En un punto la**

## Sala de Exposiciones

Nombre de la sala analizada: **naviformes**

### Acceso interior

El acceso se realiza: **sin desniveles**

### Soportes Escritos e Información en Braille

Hay reproducciones táctiles del contenido expositivo visual: **no**

El material de soporte utilizado para los paneles y rótulos descriptivos es de acabado mate: **no**

Hay contraste cromático entre los textos y el fondo: **no**

Los paneles y rótulos descriptivos se han complementado con información en braille: **no**

Los paneles y rótulos descriptivos se han complementado con información en altorrelieve: **no**

Observaciones: **se han encargado paneles nuevos con suficiente contraste y llevan códigos QR .**

### Mobiliario expositivo

La sala dispone de bancos y apoyos isquiáticos: **bancos sin reposabrazos**

## Sala de exposiciones



Observaciones: **por un sendero de las mismas características se accede al recinto rectangular de época talaiótica. El acceso al recinto es muy irregular y tiene un desnivel de 30 cm. Para el tránsito por el interior existe un estrechamiento puntual de 40 cm.**

## Sala de exposiciones

Observaciones: **al final del sendero encontramos el espectacular talaiot cuadrado con lo que queda de la cubierta de piedra de la planta baja. En este talaiot hay toda una serie de habitaciones adosadas que tuvieron diferentes fases de ocupación, incluso en la época islá**

## Sala de Exposiciones

Nombre de la sala analizada: **talaiot**

### Acceso interior

El acceso se realiza: **sin desniveles**

Observaciones: **el acceso hasta las inmediaciones es un sendero con poco desnivel y el pavimento es bastante homogéneo. Sin embargo al acercarse es un sendero estrecho sin pavimetar y con algún desnivel para circular en su interior.**

## Sala de exposiciones



Observaciones: **para llegar al primer yacimientos hay que transitar durante 205 metros por un sendero con anchuras entre 190 - 200 cm. El pavimento es de arena algo disgregada y con insuficiente compactación. La pendiente longitudinal oscila entre 0 y 4%. En un punto la**

### Sala de Exposiciones

Nombre de la sala analizada: **naviformes**

### Acceso interior

El acceso se realiza: **sin desniveles**

### Soportes Escritos e Información en Braille

Hay reproducciones táctiles del contenido expositivo visual: **no**

El material de soporte utilizado para los paneles y rótulos descriptivos es de acabado mate: **no**

Hay contraste cromático entre los textos y el fondo: **no**

Los paneles y rótulos descriptivos se han complementado con información en braille: **no**

Los paneles y rótulos descriptivos se han complementado con información en altorrelieve: **no**

Observaciones: **se han encargado paneles nuevos con suficiente contraste y llevan códigos QR .**

### Mobiliario expositivo

La sala dispone de bancos y apoyos isquiáticos: **bancos sin reposabrazos**

## Sala de exposiciones



Observaciones: **por un sendero de las mismas características se accede al recinto rectangular de época talaiótica. El acceso al recinto es muy irregular y tiene un desnivel de 30 cm. Para el tránsito por el interior existe un estrechamiento puntual de 40 cm.**

## Sala de exposiciones

Observaciones: **al final del sendero encontramos el espectacular talaiot cuadrado con lo que queda de la cubierta de piedra de la planta baja. En este talaiot hay toda una serie de habitaciones adosadas que tuvieron diferentes fases de ocupación, incluso en la época islá**

## Sala de Exposiciones

Nombre de la sala analizada: **talaiot**

### Acceso interior

El acceso se realiza: **sin desniveles**

Observaciones: **el acceso hasta las inmediaciones es un sendero con poco desnivel y el pavimento es bastante homogéneo. Sin embargo al acercarse es un sendero estrecho sin pavimetar y con algún desnivel para circular en su interior.**